
GTRII-S

電動スライドベース 位置サーボ/A・Bタイプ

取扱説明書



はじめに

このたびは、**GTRII-S**シリーズ(電動スライドベース)を お買い上げくださいまして、まことにありがとうございました。 ご使用になる前に、正しく使っていただくための手引書とし てこの「取扱説明書」をお読みください。

- ●本書の内容につきましては、将来予告なく変更されることがあります。
- ●本書の内容につきましては万全を期してありますが、万一不可解な点や誤り、お気付の点がございましたら、ご一報くださるようお願いします。

A・Bタイプ/位置サーボモータにはオプションのティーチング・ペンダント (TP-1) が、位置指定等のティーチングには必要となります。

安全上のご注意

- ●アクチュエータの取り扱いは、作業に習熟した方が行ってください。また、この取扱説明書に記載されている内容は、製品をご使用いただく前に必ず熟読し、充分にご理解いただく必要があります。
- ●本取扱説明書は実際にご使用いただくお客様の手元まで届くようご配慮ください。
- ●本取扱説明書は製品をお取り扱いいただく前にいつでも使用できるよう、大切に保管してください。
- ●本取扱説明書では取り扱いを誤った場合、発生が予想される危害・損害の程度を、基本的に「危険」・「注意」のランクに分類して表示してあります。その定義と表示は次のとおりです。

(!>

危 険

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される 場合



取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

(!) 危 険

(全般)

- ●爆発性雰囲気中では使用しないでください。爆発、引火、火災、感電、けが、装置破損の原因となります。
- ●活線状態では作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- ●運搬、設置、配管・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、 専門知識と技能を持った人が実施してください。爆発、引火、 火災、感電、けが、装置破損のおそれがあります。
- 人員輸送装置に使用される場合には、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
 - 暴走落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。
- ●昇降装置に使用される場合には、装置側に落下防止のため の安全装置を設けてください。昇降体落下による人身事故や、 装置破損のおそれがあります。
- ●可変速モータ(PQタイプ)は、モータによる制動力が作用しませんので昇降運転には使用しないでください。けが、装置破損のおそれがあります。
- ●速度サーボモータ(XYタイプ)で昇降運転される場合、下降 運転時に発生する回生電力の消費のための抵抗値計算は 必ず行ってください。

内蔵の放電抵抗器で不充分の場合、外部に放電抵抗器をつけてください。

不足の場合、ドライバより回生過多のアラームが点灯し、ドライバよりモータへの電力供給を停止します。その場合、電磁ブレーキ内蔵でないタイプを使用の場合(Xタイプ)、装置落下のおそれがあり、けが、装置破損のおそれがあります。

- ●ブレーキに水、油脂類が付着しないようにしてください。ブレー キトルクの低下による落下、暴走事故のおそれがあります。
- ●ドライバに水等がかからぬようにしてください。ドライバが破損します。

(運 搬)

●運搬のために吊り上げた際に、製品の下方へ立ち入ることは、 絶対にしないでください。落下による人身事故のおそれがあ ります。

(配 線)

●電源ケーブルとの結線は、取扱説明書にしたがって実施してください。

違った端子に接線したりしますと、ドライバの破損や感電や火 災のおそれがあります。

- ●電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、 はさみ込んだりしないでください。感電のおそれがあります。
- ●アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあ

り生す

●電源は銘板に記載してあるものを必ずご使用ください。モータ の焼損、火災のおそれがあります。

運転

- ●ドライバ端子台のカバーを取り外した状態で運転しないでください。作業後は、端子台のカバーをもとの位置に取り付けてください。 感電のおそれがあります。
- ●運転中、回転体(シャフト等)または、直線運動部(ワークベース等)へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- ●停電したときは必ず電源スイッチを切ってください。知らぬ間 に電気が来て、けが、装置破損のおそれがあります。
- ●速度サーボモータ(XYタイプ)で回生が生じる使い方をされる場合、外付抵抗端子に高い電圧が生じるおそれがありますので、手を触れないでください。感電のおそれがあります。

(日常点検・保守)

- ●運転中の保守・点検においては回転体(シャフト等)または直線運動部(ワークベース等)へは、絶対に接近または接触しないでください。巻き込まれ、はさまれ、けがのおそれがあります。
- ●停止時の歯面状況の点検の場合は、駆動機・被動機の回転止めを確実に行ってください。歯車噛合部への巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
- ●停止時の製品の内部に立ち入って点検する場合には、駆動機・ 被動機の回転止めを確実に行いかつ製品内部が充分に冷 却されてから、常に内部の換気を行いながら、施工せねばなり ません。

さらに点検作業中には、外部に安全確認の要員を配置し、作業者との安全確認を常に行うようにしてください。また、製品内部は潤滑油で滑りやすい状態であることを充分認識し、確実な安全策を講じてください。人身事故のおそれがあります。

●点検時に取り外した安全カバー等を外したままで運転しないでください。

巻き込まれ、けがのおそれがあります。

(ブレーキ部の点検・保守)

- ●本運転をする前に電源を入、切してブレーキ動作確認をしてください。落下、暴走事故のおそれがあります。
- ●ブレーキギャップの点検、調整後、ブレーキカバーを外したまま モータを運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあ ります。
- ●昇降用にご使用の場合は、負荷を吊り上げた状態でブレーキ の解放操作をしないでください。落下事故のおそれがあります。

注 意

(全般)

- ●アクチュエータの銘板、または製作仕様書の仕様以外で使用しないでください。感電、けが、装置破損等のおそれがあります。
- ●アクチュエータの開口部に、指や物を入れないでください。感電、 けが、火災、装置破損のおそれがあります。
- ●損傷したアクチュエータを使用しないでください。けが、火災等のおそれがあります。
- ●銘板を取り外さないでください。
- お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、 責任を負いません。

(荷受時の点検)

- ●現品が注文通りのものかどうか、確認してください。間違った 製品を設置した場合、けが、装置破損等のおそれがあります。(運 総)
- ●運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。(据付)
- ●アクチュエータの周囲には可燃物を絶対に置かないでください。 火災のおそれがあります。
- ●アクチュエータの周囲には通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が阻害され、異常過熱によるやけど、火災のおそれがあります。
- ●アクチュエータには絶対に乗らない・ぶら下がらないようにしてください。けがのおそれがあります。
- ●アクチュエータの軸端部、内径部等のキー溝は、素手でさわらないでください。けがのおそれがあります。
- ●食品機械等特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万 一の油洩れに備えて、油受け等の損害防止装置を取付けて ください。油洩れで製品等が不良になるおそれがあります。
- ●モータにハンマなどで衝撃を与えないでください。内部のエンコーダが破損し、暴走する可能性があります。

(相手機械との連結)

- ●ギアモータを負荷と連結する場合、芯出し、ベルト張り、プーリ の平行度等にご注意ください。直結の場合は直結精度にご 注意ください。ベルト掛けの場合は、ベルト張力を正しく調整 してください。また運転前には、プーリ、カップリングの締付け ボルトは、確実に締付けてください。破片飛散による、けが、装 置破損のおそれがあります。
- ●回転部分または直線運動部に触れないようカバー等を設けてください。けがのおそれがあります。
- ●相手機械との連結前に回転方向または移動方向を確認してください。回転方向または移動方向の違いによって、けが、装置破損等のおそれがあります。

(配 線)

- ●絶縁抵抗測定は、行わないでください。ドライバ、モータが破損するおそれがあります。
- ●配線は、電気設備技術基準や、内線規定にしたがって施工してください。焼損や感電、火災、けがのおそれがあります。
- ●ドライバには各種保護装置は付属しておりますが、ドライバ投入電源ラインに漏電遮断器等を設置することを推奨します。 損傷や感電、火災、けがのおそれがあります。
- ●ギアモータ単体で回転される場合、出力軸に仮付けしてある キーを取り外してください。けがのおそれがあります。
- ●相手機械との連結前に回転方向または移動方向を確認して ください。回転方向または移動方向の違いによって、けが、装 置破損のおそれがあります。

- ●配線における電圧降下は2%以下に収めてください。配線距離が長い時は電圧降下が大きくなりアクチュエータが運転不可能な状態になります。
- ●逆転をさせるときは必ず一旦停止させた後に逆転始動をしてください。プラッキングによる正逆運転により装置破損のおそれがあります。

(運 転)

- ●運転中、アクチュエータはかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。やけどのおそれがあります。
- ●異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、 けが、火災のおそれがあります。
- ●モータ単体に商用電源を供給すると、焼損します。商用電源をモータに供給しての試運転はできません。
- ●モータの回転/停止を目的に頻繁に電源の遮断と投入を繰 り返さないでください。制御器の内部回路に悪影響を与えます。 運転指令のON/OFFで回転/停止を行ってください。
- ●電源投入後、約2秒後に内部の制御回路が動作します。
- ●電源を遮断し、すぐに投入すると不足電圧のアラームを検出する場合があります。POWERのLEDが消えた後、電源を再投入してください。
- ●アクチュエータは必ず機械に据え付けてください。据え付けず に急加減速を行うと、アクチュエータが移動することがあります。

(日常点検・保守)

- ●潤滑油の交換は取扱説明書によって施工してください。油種は製造者が推奨しているものを必ず使用してください。装置破損のおそれがあります。
- ●ギアモータの表面は高温になるので、素手でさわらないでください。やけどのおそれがあります。
- ●運転中および、停止直後に潤滑油の交換を行わないでください。やげどのおそれがあります。
- ●異常が発生した場合の診断は、取扱説明書に基づいて実施 してください。

異常の原因を究明し対策処置を施すまでは絶対に運転しないでください。

(分解・組立)

- ●修理、分解、組立は、最寄りの営業所または工場へご用命ください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
- ●制御器のカバーを外して内部を改造しないでください。 電源を遮断した直後、内部には数百ボルトの電圧が残って いる部分があります。感電するおそれがあります。
- ●電源を遮断し、モータが回転していないことを確認の上、3分以上経過してから点検を実施してください。感電する可能性があります。
- ●通電状態で配線の導通チェックを行わないでください。
- ●プリント基板および端子台のメガーテストは行わないでください。 制御器およびモータ内蔵エンコーダを破損する可能性があります。

(廃棄)

●ギアモータ、潤滑油を廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

目次

はじめに


	ונשט					
	安全上のご注意					
1		RII-Sシリーズご使用にあたり				
	1-1	各部の名称と機能 ・・・・・・8				
		a スライドベース				
		Dドライバ				
	1-2	で使用前の点検と確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
		園梱包内容の確認				
2	接網	た 記方法と設置				
	2-1	接続の仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10				
	2-2	延長コードの結合の仕方・・・・・・11				
		a 結合配置図				
		し リセプタクル、プラグ資料				
		©ターミナル金具の挿入の仕方				
	2-3	スライドベースの設置・・・・・・12				
		a 据え付け環境				
		D 据え付け方法				
		©据え付け方向				
		団ご使用上の注意				
		圓原点だし方法				
	2-4	ドライバの設置				
		a 据え付け環境・・・・・・13				
3	ドラ	イバ操作説明及び注意点				
•		ドライバ操作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14				
	٠.	aドライバ各部の名称				
		□制御入出力回路と接続				
	3-2	ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17				
		周辺装置に関する注意点・・・・・・・17				
		a/ランプダイオードを内蔵したコントローラ使用時のご注意				
		⑤周辺装置との最大延長距離				

4	仕様、性能
	4-1 ドライバ・モータ仕様 ・・・・・・・19
	4-2 モータ使用範囲・・・・・・・・・20
	4-3 アラーム表示と処理・・・・・・・21
	4-4 アラーム信号処理例・・・・・・22
	4-5 パルス出力・・・・・・23
5	オプション
	5-1 ドライバ側・・・・・・24
	①ティーチングペンダン ト
	②延長コード
	③ノイズフィルタ
	④保護素子
	⑤雷サージ用プロテクタ
6	動作不良の原因と対策・・・・・・・26
7	保守·寿命 ······28
8	保証29


GTRII-Sシリーズ 1 ご使用にあたり

1-1 各部の名称と機能


a スライドベース [40W・80W]



[150W]



bドライバ



1-2 ご使用前の点検と確認

a梱包内容の確認

梱包箱を開封されましたら、下記項目についてお調べください。もし不具合箇所や疑問な点がございましたら、早速ご照会ください。

- (1) ご注文の品物と銘板に記載されている内容が間違いないかどうか。 型式、減速比、モータ容量、電圧
- (2) 輸送中の不慮の事故などによって破損した箇所がないかどうか。
- (3) ネジやナットはゆるんでいないか。
- (4) GTR II -Sシリーズはギアモータとドライバをセットでお届けしています。ご使用になる前にお確かめください。
 - イ) ギアモータ………1台
 - ロ)ドライバ………1台
 - ハ)取扱説明書(本文) ……1部
 - ニ)オプション品

2 接続方法と設置


2-1 接続の仕方

下記のように各機器を接続します。

接続するコネクタを間違えないように確実に奥まで差し込んでください。

※スライドベースから出ているコードは200mmです。ほとんどの場合が延長コードが必要となりますのでご注意ください。 ※シーケンサは、お客様にてご用意ください。


※電源ONの状態でコネクタの抜き差しは絶対に行わないでください。故障の原因になります。



2-2 延長コード結合の仕方


a結合配置図


´延長コードプラグ、リセプタクルと結合されていない状態での` 発送となります。結合方法は下図に従ってください。結合を 間違えますとドライバ、モータを破損しますのでご注意ください。





lb リセプタクル、プラグ資料











[ロターミナル金具の挿入の仕方]



※ "カチッ"と音がするまで差し込んでください。

2-3 スライドベースの設置

a据え付け環境

- ①周囲温度 0℃~40℃(保存-10℃~+60℃)
- ②周囲湿度 85%以下
- ③高 度 1000m以下
- ④雰 囲 気 腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などのないこと、じんあいを含まない換気の良い場所であること。
- ⑤設置場所 屋内(オイルや切削液、水、切粉等が直接かからないように設置してください)

回据え付け方法

振動のない機械加工された平面に6本のボルトでしっかりと締めてください。基礎が悪かったり、取り付け面の平面度が出ていないと運転中振動を生じたり、スライドベースの寿命を縮めることがあります。取り付け面の平面度は0.3mm以下になるようにしてください。

回据え付け方向

全機種取り付け方向に制限はありません。

dで使用上の注意

- ①スライドベース設置時、本体に無理なねじれ、曲がり を生じないように注意してください。
- ②ワークベースの動きを外付けストッパー等で強制的 に止めないでください。
- ③本体は決して分解しないようお願いします。
- ④急激な反転はスライドベース及び相手機械に悪影響を及ぼしますので、必ず一旦停止後逆方向に起動してください。
- ⑤ストローク中間での当て止めは、相手側に衝撃吸収機構(ショックアブソーバ等)を設置していただくか、 又はスライドベース移動速度を最高速の√程度まで おとしてください。
- ⑥モータ部にはエンコーダ、ホールICなどが組み込まれていますのでハンマー等で衝撃を与えないでください。
- ⑦モータとドライバ間のリード線に無理な荷重等が加 わらないようにしてください。


2-4 ドライバの設置

a据え付け環境

- ①周囲温度 0℃~40℃(保存-10℃~+50℃)
- ②周囲湿度 85%以下
- ③日光の直射や高温、多湿、ホコリ、ガスの多い場所はさけて清潔な乾いた屋内場所を選んでください。
- ④制御盤のように密閉した場所や、近くに発熱体がある場所にドライバを取り付ける場合には、ドライバの温度上昇にご注意ください。


過熱保護機能が働くような場合には、ファンで換気するなどドライバの周囲温度を40℃以下に下げる処置を行ってください。

⑤ドライバの設置スペース



ドライバ正面より左側(冷却用通風孔のある側)の面は必ず30mm以上あけてください。

⑥複数台使用の場合の据え付け方法



ドライバを複数個並べて設置する場合には、各ドライバ間は 30mm以上間隔をとってください。

- ⑦据え付け場所が振動源に近く、ドライバに振動が伝わる場合には、ショックアブソーバを据え付けてください。 大きな振動(5~100Hz、0.5G、振幅2cmを超える振動)を受ける場所では使用しないでください。
- ⑧ドライバ内へ導電性小片(切粉、ビンなど)が入らないようにしてください。
- ⑨ドライバに直接水等がかかりますと、ドライバが破損しますのでご注意ください。

3 ドライバ操作説明及び注意点

3-1ドライバ操作説明

a ドライバ各部の名称

LED表示	機能		
POWER	電源表示、入力されている時に点灯、各種アラーム時判別点滅		
ALARM 各種保護が作動した時に点灯、また出力が定格トルクを超えると暗く点滅			

端子		コモンとの		
No.	表示	信 号 名	機能	接続状態で
10	START	起動	指定された位置への起動入力 10ms以上のパルス幅で入力してください。	起動(接続毎に)
11 12 13	NOILISOD 3	位置指定	POSITION 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 POSITION 2 0 0 1 1 0 0 1 1 POSITION 3 0 0 0 0 1 1 1 1 ポイントNo. 0 1 2 3 4 5 6 7 1 (接続)、0 (開放)	1(接続)
14	MODE	オートストップモード/ 個別位置指令モードの選択	オートストップモード…指示位置0、1、2…7と順番に動かす。 個別位置指令モード…指示位置を個別ランダムに 指示して動かす。	オートストップモード
15	S-ON	サーボオン	サーボオンで指令入力待ち状態となります。 〔COM〕との短絡…サーボオン、電磁ブレーキ解除 オープン(開放)…サーボオフ、電磁ブレーキ作動	サーボオン
16	НОМЕ	原点復帰指令	ティーチングされた原点復帰方法で原点復帰動作 します。	原点復帰動作
17	ORG IN	原点センサ入力用端子	原点センサをCOM(24)とORG-IN(17)に接続してください。	※1 必ずセンサと接続
18	RESET	アラーム状態の解除 非常停止	COMと一旦短絡後、開放することにより、アラーム 状態をリセットします。(ドライバ電源初期投入レベル) COMと短絡状態で非常停止(ドライバ投入電源 OFFと同一レベル)	リセット

^{※1} 当て止め原点復帰の場合は接続しないでください。

端子	出力信号端子台			
No.	表示	信号名	機能	
20	BUSY	運転中(移動中) (オープンコレクタ出力)	START指令後の動作中の信号を出力します。システムのインターロック用として使用してください。(状態出力)	
21	READY	準備完了(入力待ち) (オープンコレクタ出力)	電源投入後、1~2秒で出力します。 異常発生時、出力がOFFします。	
22	IN 位置決め完了信号 POSI (オープンコレクタ出力)		偏差カウンタの溜りパルスがユーザーで設定された 位置決め完了幅の範囲にはいると出力します。原 点復帰完了信号を兼ねます。	
23	ALM	アラーム作動信号出力 (オープンコレクタ出力)	保護機能が作動してモータが停止した時に、 出力がOFFします。	
24	СОМ	グランド、コモン	入力信号、出力信号共通 COM(33)と内部で接続されています。	
30	AP	エンコーダパルス出力	モータ回転速度、方向をモニタする時に使用します。 90°位相差ニ相パルス	
31	ВР	(オープンコレクタ出力)	25・50W・VR80W300パルス 150W400パルス	
32	ZP	エンコーダパルス出力 (オープンコレクタ出力)	原点パルス	
33	СОМ	グランド、コモン	入力信号、出力信号共通 COM(24)と内部で接続されています。	

端子	その他端子台			
No.	表示	信号名	機能	
40 41	R	外付回生放電抵抗端子	標準回生放電抵抗は、ドライバに内蔵されておりますが、抵抗容量不足の場合に接続します。 ※2	
42 43	AC 電源入力		単相200V~220V±10% 50Hz/60Hz	
44	FG フレームグランド		第3種接地をしてください。	


	мото	R DF	RIVER	
TEACHING PENDANT	h_	٦	⊕P(OWER
TEAC	Н_	┵	⊕AI	.ARM
START	\oplus	10	\oplus	AP 30
2 1	\oplus	11	\oplus	BP 31
POSITION ™	\oplus	12		ZP 32
ĕ 3	\oplus	13		33 33
MODE	0	14		h
S-ON	\oplus	15		
—ſī		_ [}[ᇤ	MOTOR
HOME	\oplus	16		¥
ORG IN	\oplus	17	Ш	
RESET	\oplus	18		,_
BUSY	\oplus	20	\oplus	R 40
READY	\oplus	21		R 41
IN POSI	<u> </u>	22		AC 42
ALM	<u> </u>	23		AC 43
СОМ	\oplus	24		FG 44
NI		ORPO	ORATION	1

TEACHING	データ入力用ティーチングペンダント		
PENDANT	専用コネクタ		
MOTOR	モータ接続用コネクタ		


※2 回生により、ドライバ内回路電圧が高くなった場合、40-41端子間に高い電圧が生じますのでご注意ください。

注) 出力端子の説明


出力します………出力端子とCOM端子間が導通状態となることを意味します。



出力がOFFします…ドライバに電源を投入時より出力端子とCOM端子間が導通状態になっており(ノーマルON)信号出力時導通状態が切れることを意味します。



■ドライバ寸法図 質量:1kg




b 制御入出力回路と接続

外部入出力仕様

①入力回路の内部構成(フォトカプラ入力タイプ)


端子No.	名称	
10	START	
11~13	POSITION	
14	MODE	
15	S-ON	
16	HOME	
17	ORG-IN	
18	RESET	



注) 外部に無接点回路を接続される場合、 スイッチOFF時の漏れ電流は1mA 以下に抑えてください。


②出力回路の内部構成

端子No.	名称
20	BUSY
21	READY
22	IN-POSI



最大負荷電圧 30V 最大負荷電流 20mA

端子No.	名称	
23	ALM	
30	AP	
31	BP	
32	ZP	




最大負荷電圧 30V 最大負荷電流 20mA

3-2 ノイズ対策

- ①主回路と制御回路の配線を分離する。
- ②主回路配線を金属管に収納する。
- ③制御回路にシールド線、ツイストシールド線などを採用する。
- (4) 適確な接地配線、接地工事を施す。
- ⑤ノイズ対策品を用いてノイズ侵入による誤作動を防ぐ。
 - ●コモンノイズ・ラインノイズ·······ノイズフィルタ (P24-3)参照)
 - ●電磁接触器・リレー等の接点・コイルノイズ…保護素子(P25-④参照)
 - ●雷サージ······雷サージ用プロテクタ(P25-⑤参照)

3-3 周辺装置に関する注意点

面クランプダイオードを内蔵したコントローラ使用時のご注意




左図のように配線した場合、立ち上げ時にドライバ電源を 先にONにしたり、ドライバ電源をON状態のままコントロー ラ電源をOFFにすると図中矢印のように電流が回り込んで、 モータが回ることがあります。

また、電源容量の違いにより同時にONにしたりOFFにした時にも一時的にモータが回ることがあるため、電源ONの場合は必ずコントローラ側から先にONにし、OFFの場合はドライバの側から先にOFFにしてください。

電源ON : コントローラON⇒ドライバON 電源OFF : ドライバOFF⇒コントローラOFF

クランプダイオードは誘導負荷時トランジスタの保護を 目的として挿入されています。

b 周辺装置との最大延長距離



※上記長さを超えて使用される場合はお問い合わせください。


- ①モータとドライバ間の延長は専用の延長コード(オプション)の使用を推奨します。
- ②モータ部が可動部に取り付けられ、ケーブル(延長コード)が繰返し曲げ伸ばしされる場合、オプションの標準ケーブルでは適合したものではありません。対応についてはお問い合わせください。
- ③ドライバへの各種指令をSSR〔ソリッドステートリレー(無接点リレー)〕にて行う場合、SSRのもれ電流許容値は、もれ電流1mA以下の品を選定してください。

4 仕様、性能

4-1 ドライバ・モータ仕様

項目	容量	40W	80W	150W
	電圧	単相 200V~220V±10%		
般	周 波 数	50Hz/60Hz		
般仕様	入力電流(定格時)	0.9A	1.0A	2.0A
	最大遠隔操作距離		30m	
	制 御 方 法	P.T.P セミクローズドループ		
Ŧ	位 置 検 出 方 式	インクリメンタルエンコーダ		
モータ制御	原 点 復 帰	当て止め又は、センサ入力		
御	速 度 設 定	8段階		
	加減速設定	8段階(0.02秒~2秒)0←→2	500rpmまでの加減速時間	
,	ポイント数(ABS/INC)	アブソリュート又は、インクリメン	-タル方式で48点(8点×6グル-	-プ)
メモリ	教 示 方 式	ティーチングプレイバック方式		
	記 憶 方 式	EEPROM		
外部入出力	システム入力	9点 (スタート、ポジション3点、モード、サーボON-OFF、原点復帰、原点センサ入力、 リセット) フォトカプラ入力、入力抵抗2.4kΩ、内部電源電圧12V		
人出力	システム出力	4点(運転中、準備完了、位置決め完了、アラーム)		
,,	モニタ機能 (エンコーダ出力)	A、B、Z相出力(オープンコレクタ出力)		
保護機能	異常検出項目	過負荷、入力電圧異常、回生過多、ドライバ過熱、オーバーフロー、異常電流、 エンコーダエラー、ポールセンサエラー、指令パルス異常、CPU異常		
俥	使 用 温 度	0~40°C		
使用環境	使 用 湿 度	85%以下(結露なき事)		
境	ノ イ ズ 耐 圧	1500V 1μs		
	定格回転速度(prm)	3000 2500		2500
モータ	速度制御範囲(prm)	10~3000 10~2500		10~2500
機能	モータ定格トルク(N・cm) {kgf・cm}	17 {1.7}	34 {3.5}	57 {5.8}
	モータ瞬間最大トルク (N・cm) {kgf・cm}	23 {2.3}	51 {5.2}	85 {8.7}
エンコーダ	検 出 方 式	300	P/R	400P/R
ダ	1天 四 ガ 氏	オプティカルエンコーダ、ラインドライバ方式(差動方式)		

4-3 モータ使用範囲




4-3 アラーム表示と処理

■アラーム時 電源ランプ (POWER LED) の点滅回数でアラームNo.を示します


No.	アラーム名	内容·要因	対策	
0	過 負 荷	規定時間以上連続して、定格トルクを超えた Vシリーズ…10秒以上 S、Cシリーズ…3秒以上	1.モータ容量の再検討 2.減速比の再検討 3.メカ的干渉チェック	
1	入力電圧異常	入力されている電圧が高すぎる又は、低すぎる (0.5秒間以上続けての入力電圧) 200V→AC120~250V範囲外	1.トランス・スライダックによる電圧調整を行う。 2.安定化電源装置を通しドライバに投入する。	
2	回 生 過 多	回生による電圧で内部が過電圧状態になった。 200V→DC390V以上	1.放電抵抗の増設	
3	ドライバ過熱	ドライバの異常過熱 (ドライバ内部放熱板温度が85℃を超えたとき)	1.ドライバ周辺の熱放散の改善 2.ドライバの周囲に発熱源があれば外す。	
4	オーバーフロー	エラーカウンタのオーバーフロー (±32768パルスを超えた)	1.設定位置の手前でモータがロックされたことが考えられます。装置周辺のチェック2.加速時間の設定がはやすぎる。	
5	異常電流	異常に過大な電流が流れた。	1.ドライバ・モータ間の短絡等はないか確認	
6	エンコーダエラー	エンコーダの故障 A、B相の欠相又はA、B相が同時に変化した。	1.ドライバ・モータ間のケーブル断線・	
7	ポールセンサエラー	ポールセンサの故障 ポールセンサの出力があり得ない組合せで検出された。	コネクタの差し込み不良は無いか確認	
8	指令パルス異常	指令パルス異常 CW、CCW指令パルスが同時に入力された。	メーカーへの問い合せ	
9	C P U 異 常	ドライバ内のCPU異常	メーカーへの問い合せ	

■アラーム時の電源ランプ (POWER LED) の点滅サイクル

(例) No.3ドライバ過熱の場合




No.0は点灯状態となります。




4-5 パルス出力

a 信号デューティ比

1300p/r (40W, VR80W)





5 オプション

5-1 ドライバ側

①ティーチングペンダント/TP-1

■仕様

項目	仕 様
表 示	7セグメントLED2桁、LED×4
操作	キースイッチ8個
電源	コントローラより供給
使 用 温 度	0~40℃
使 用 湿 度	85%以下(結露なき事)
ケーブル長さ	2m

②延長コード

(コネクタは結合されておりません。)

- ●モータ容量25W~750W (S.C.Vシリーズ)
- ●電磁ブレーキ無し(Aタイプ)も電磁ブレーキ付(Bタイプ) も同一延長コードとなります。

品名

タイプ	延長コード長さ	オプション名	
	2m	OP-AB 2	
	5m	OP-AB 5	
A・Bタイプ	10m	OP-AB10	
	20m	OP-AB20	
,	30m	OP-AB30	


③ノイズフィルタ/OP-LF205

モータを運転すると、近くのラジオなどにノイズを与えることがあります。このような場合、本器をドライバの電源側に挿入し、ドライバ本体及び配線類をシールドすることにより、ラジオノイズを低減することができます。

侵入してくるノイズに対してはノイズフィルタが内蔵されていますが、電気溶接機、放電加工機などの高周波ノイズ源と同一電源ラインでご使用される場合も本器をご使用ください。


メーカー	品名	
TOKIN	LF-205A	


■外寸図 質量0.15kg



●延長コードとコネクタの結合にはP.11を参照し間違いのない様に結合してください。


万一間違えますと、ドライバ・モータが破損しますのでご注 意ください。






4)保護素子/OP-ERZV10D471

コイルを開閉する際に発生するサージ電圧を吸収し、ドライバの誤動作を防止します。ドライバと同一の盤内に使用する電磁接触器、リレー、タイマ等のコイル間には保護素子を取り付けてください。





●電源ラインSWの火花消去用としてご利用ください。


⑤雷サージ用プロテクタ/OP-RAV20


雷サージよりドライバを保護する専用対策フィルタです。 ノイズフィルタでは雷サージは吸収できませんので、本品 をお選びください。

OP-RAV20

		メーカー	品名
200V	仕様	岡谷電機	RAV-781BWZ-2A

●結線図





6 動作不良の原因と対策

サーボコントローラの状態は下記のランプの状態で判別します。

状態 表示	正常時	アラーム時	^(※2) エラー時
POWERランプ	点灯	^(※1) 点滅	点滅
ALARMランプ	消灯	点灯	消灯

※1) アラームNo.0はPOWERランプは点灯します。
※2) ティーチング時のエラー (エラーNo.10以上) はランプは正常時のままです。

①モータ巻線の断線	モータ動力線ライン相間抵抗をテスター	
	で判定してください。 (相間バランス良ければ異常なし)	共吊时义揆
②アラームリセット指令が入力されたまま になっていませんか?	RESET端子(No.18)がCOMと接続状態になっていないかチェックしてください。	
③START信号(No.10)が入っていますか? ⇒START信号は立ち下がりで起動がかかります。COMと接続状態のままでは、次の起動がかかりません。	開放 接続 (COM)と START START	START信号をパルス で入力してください。
④START信号のパルス幅が短くありませんか?	START信号のパルス幅	フィルタの設定値より 長 い パ ル ス 幅 の START信号を入力し てください。
	STARTの入力信号には、コントローラ内部で、チャタリング防止用のフィルタがかかっています。(ティーチングペンダント取説のパラメータ設定参照)	
⑤POSITION入力端子(No.11、12、13) で指定されたポイントNo.にデータが 入っていますか?	ティーチングベンダントを接続して確認してください。 スピードNo.が"ー"表示の場合、そのポイント No.はティーチングされ	ポジション指定No.が 間違っています。
((になっていませんか? ③START信号(No.10)が入っていますか? ⇒START信号は立ち下がりで起動がかかります。COMと接続状態のままでは、次の起動がかかりません。 ④START信号のパルス幅が短くありませんか? ⑤POSITION入力端子(No.11、12、13)で指定されたポイントNo.にデータが	になっていませんか? ③START信号(No.10)が入っていますか? ⇒START信号は立ち下がりで起動がかかります。COMと接続状態のままでは、次の起動がかかりません。 ④START信号のパルス幅が短くありませんか? STARTの入力信号には、コントローラ内部で、チャタリング防止用のフィルタがかかっています。(ティーチングペンダント取説のパラメータ設定参照) ラPOSITION入力端子(No.11、12、13)で指定されたポイントNo.にデータが入っていますか? スピードNo.が"ー"表示の場合、そのポイント

現象	原 因	調査箇所	対 策
速度が不安 定・ハンチン グする	①ゲインの値が適切か?	機械の動きを見てゲインの調整を行って ください。	ゲインの再調整
	②過負荷になっていませんか?⇒モータの出力トルク以上の負荷トルクがかかっていると、負荷変動に対してモータが追従できません。	ALARMランプの点灯具合を確認してく ださい。	モータ容量の見直し 減速比、ネジリードの 見直し
	③エンコーダの出力に異常がないか?	エンコーダの出力波形をオシロスコープにて確認してください。	
	④延長コードのA相、B相ピンの挿入違い	本書、延長コードに関する資料参照し、 確認願います。P.11参照ください。	
位置決め精度がでない	①モータコントローラ間のコード (エンコーダ信号線)にノイズがのって いないか。	エンコーダの出力波形をオシロスコープにて確認してください。	強電・弱電の分離
	②ゲインの値が適正でない。	ティーチングペンダントでゲインの設定を 確認・調整してください。	
	③原点復帰がズレていないか?	原点復帰の際のモータ反転信号が入る タイミングがエンコーダのZ相を検知する タイミングと近い場合、モータ1回転分、 機械原点がバラツクことがあります。	センサの位置、ストッパ の位置を調整してくだ さい。

7 保守・寿命

7-1 保守、寿命

■スライドベース部のネジ及び軸受部

a 40W · 80W

M:すべりネジ十メタル軸受

L: すべりネジ+リニアブッシュ

B:ボールネジ十リニアブッシュ

いずれのタイプにおいても総走行距離1500kmメンテナンスフリーを目安に設計しております。

参考

ストローク600mm 1分間に3往復運転 1日8時間 月20日稼働とした場合 3年~4年間の寿命となります。

 $1500 / \frac{600 \times 2 \times 3 \times 60 \times 8 \times 20 \times 12}{1000000} \stackrel{.}{\rightleftharpoons} 3.6$

さらに寿命を延ばし、安定した走行を要望される場合は100km (半年) 毎にガイドシャフト部、ネジ部へグリース等による給脂を行ってください。

推奨グリース

シリコン系 樹脂ギア用グリース

です。

詳しくは、お問い合わせください。

■ブレーキギャップ調整


Bタイプの電磁ブレーキ作動はサーボオフをした場合及 びドライバへの通電がない場合に電磁ブレーキが作動 します。

故に、ブレーキライニングが磨耗することがほとんどなく 実用上メンテナンスフリーです。

※キク座金ナットを外してしまった場合(150Wのみ) 再度キク座金ナットを取り付ける際、取付方向に御注 意願います。

(下記■キク座金ナット取付方向参照) 誤った方向で取付致しますと破損の恐れがあります。

■キク座金ナット取付方向



b 150W

速度 "H、M、ML" は5000km、"L、LL、VL" は3000kmをメンテナンスフリーの目安に設計しております。 更に寿命を延ばし安定した走行を要望される場合は、下記の保守・点検を行ってください。

●送りネジ

■ボールネジ樹脂手順

- (1) ネジカバーを外しナットにグリースニップル (M6ネジタイプ) を取り付けてください。
- (2) グリースガン等により適量封入します。
- (3) グリースニップルをはずし、ネジカバーを取り付けます。

■スベリネジ樹脂手順

- (1) ネジカバーをはずしワークベースのM6ネジ部にグリースニップル(M6ネジタイプ)を取り付けてください。
- (2) グリースガン等により適量封入します。
- (3) グリースニップルをはずし、ネジカバーを取り付けます。

●ガイド

1000km毎にリニアブッシュにグリース給脂を行ってください。 推奨グリース:リチウム系グリース

8 保証

1. 保証期間


納入の日から18ケ月間または使用開始後12ヶ月間のいずれか短い方といたします。

2. 保証範囲

- 1) 保証範囲は当社製作範囲に限定いたします。
- 2) 保証期間中、本取扱説明書に記載の正常な据え付け・連結及び取扱い(点検・保守)のもとでの運転条件下にて、納入品の機能が発揮できない障害が生じた場合は、無償にて修理いたします。ただし、下記項目3.に該当する場合は対象外といたします。

3. 保証の免責

- 1) お客様における解体や改造による損耗に対する修理、部品取り替えまたは代替え品納入の場合。
- 2) 当社カタログ記載の定格データまたは相互に合意した仕様を外れる条件下にて運転された場合。
- 3) お客様の装置との動力伝達部に不具合(カップリングの芯出し等) がある場合。
- 4) 天変地異(例:地震、落雷、火災、水害等)または人為的な誤操作など、不可抗力が障害の原因となった場合。
- 5) お客様の装置の不具合が原因である障害により二次的に故障に到った場合。
- 6) お客様より支給された、または指定の部品、駆動ユニット(例:電動機、サーボモータ、油圧モータ等)が原因で障害が発生した場合。
- 7) 納入物の保管、保守保全管理が適切に行なわれず、取り扱いが正しく実施されなかった場合。
- 8) 上記以外の当社の製造責任に帰することの出来ない事項による障害。
- 9) 納入品の使用に際して、運転障害等によりお客様が蒙る休業補償等の要求については、お客様は当社に対して、これを棄権するものといたします。



検査合格証



株式会社ニッセイ

本社工場

〒444-1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1-1 TEL 〈0566〉 92-5262 (代表) FAX 〈0566〉 92-1159

東京営業所

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-9 TEL (03) 3865-7681 (代表) FAX (03) 3865-7693 大阪営業所

〒543-0072 大阪府天王寺区生玉前町1-18 TEL〈06〉6772-1900(代表) FAX〈06〉6772-0406 本部営業

〒444-1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1-1 TEL 〈0566〉 92-7410 (代表) FAX 〈0566〉 92-7418